



SOUFFLEUR

AIRE A PRESIÓN PARA QUITAR EL POLVO

MULTIPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN

Aire a presión para quitar el polvo, versión no inflamable.

BENEFICIOS

No inflamable.
En seco.
Neutro y sin impurezas.
Potencia de soplido fuerte.
Puede usarse recto o al revés (pero no es posición inclinada).
Elimina rápidamente y sin esfuerzo todo el polvo.

RECOMENDACIONES DE USO

SOUFFLEUR se emplea en relojería, óptica y cualquier lugar que requiera el uso de un aire comprimido limpio y seco para operaciones de secado y eliminación de polvo en los lugares inaccesibles. Está diseñado para ser usado en áreas de informática, máquinas de escribir, fotocopiadoras, industria fotográfica, mecánica...

INFORMACIÓN TÉCNICA

Olor ligeramente a disolvente
Punto de inflamabilidad ninguno
Densidad 1.5

APLICACIONES

Este aerosol se manipula con delicadeza.
Pulsar la válvula y vaporizar según las necesidades: recto o al revés.
No agitar el aerosol durante el uso.
No agitar antes de usar. Al agitarlo, se genera frío.
Debe usarse con pulverizaciones breves.

PRESENTACIÓN

Aerosol 650 ml Ref. 4950 A4 x 12

Fábrica y oficina central
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas FRANCIA
Tel. +33 (0)4 74 40 20 25 - Fax +33 (0)4 74 40 20 26
www.orapi-maintenance.com

- 1 -

FT 950 / Índice 01 – 27/10/2011

ORAPI® no puede certificar todas las aplicaciones para las cuales se utilizan sus productos ni sus condiciones de uso. ORAPI® no asume ninguna responsabilidad sobre la adecuación de sus productos en un uso determinado o con un fin particular. La información no puede en ningún caso sustituir a las pruebas previas indispensables para verificar la adecuación del producto en cada caso específico.